

宇土市通学路安全プログラム（令和2年度合同点検結果一覧）

令和3年2月時点

番号	対象学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	宇土小	市道	高柳町238付近	細い道路（北側）から来る車の確認が難しく、児童が車と衝突する危険性がある。以前から設置してある簡易型の小さいカーブミラーも十分機能していない。	道向かいにあるカーブミラーに補助ミラーを設置
2	宇土小	市道	高柳町238付近	道路沿いにあるガードレールに錆や腐食が見られ、児童が通行時に接触した場合、怪我等が心配される。	構造上の問題はないため取替等は行わず、経過観察を行う。
3	宇土小	市道	高柳町268付近	道幅約3mの狭い道路で、曲がり角に家も新築され、見通しが悪く、事故等が心配される。	カーブミラーを設置
4	宇土小	市道	高柳町及び椿原町 JAカントリー前	歩道の表示が明確ではなく、危険である。	外側線、中央線を補修
5	宇土小	市道	栗崎町236付近 栗崎公民館付近	道路が狭く、歩道の表示も明確でないため、危険である。	外側線と「スピード落とせ」の表示を補修
6	網津小	国道57号 県道宇土不知火線	JR三角線住吉駅前踏切 (住吉踏切)	道幅は狭いが交通量は多い。しかも線路と国道の間が狭く、車が線路の上で停止したり、線路の手前から一気に国道に出ることもある。また、下校時は線路と並行する道路の見通しが大変悪い。	道路及び踏切の拡幅、たまり場の整備、歩道橋の設置は困難であるため、学校において児童への注意喚起・交通指導を行う。
7	網津小	市道	小部田・直築線と獅ヶ鼻・ 中割線の交差点	横断歩道（信号なし）はあるが、道幅の広い獅ヶ鼻・中割線をスピードを出して走行する車が多く危険である。	交通指導員による見守り
8	宇土東小	市道	三菱ケミカル熊本工場前の 歩道脇の電柱根元崩れ	歩道沿いなので、電柱が倒れる危険性がある。	災害復旧工事並びに電柱撤去
9	網田中	市道	宮の後・柳原線 (下網田町1217先)	近くに民家や街灯がないため、日が沈むと真っ暗になる。	網田駐在所による巡回
10	宇土東小	市道	馬之瀬町205番地先	川に転落する恐れがある。	転落防止柵を設置