

浸水実績図 (S=1:10,000)

宇土市公共下水道処理計画区域

内水氾濫浸水実績図

平成28年6月20日実績

本図面は、宇土市公共下水道処理計画区域内における平成28年6月20日の大雨による浸水実績を示したものです。
なかには、浸水状況を把握できていない地区もあり、実績図に示していない箇所が浸水していないとは限りません。

用語の解説

- 内水氾濫**・・・一時的に大量の降雨が生じた場合に側溝及び水路等から河川その他公共の水域に雨水を排水できないことに起因する氾濫のことを言います。
- 外水氾濫**・・・大雨による河川の堤防の決壊や河川から溢れた水に起因する氾濫のことを言います。

!!! 注意 !!!

- ◎内水と外水では考え方が異なるため、河川の氾濫等による浸水区域の確認については**洪水ハザードマップ**をご確認ください。
- ◎本図面は、宇土市公共下水道処理計画区域内の浸水実績となるため、宇土市全域ではありません。
- ◎河川、水路の整備や土地利用形態の変化などにより、この浸水実績とは異なる浸水範囲となる場合もあります。
- ◎現在実績に挙げられていない地区に関しても、近年の台風災害や集中豪雨により、今後浸水する可能性があります。日常生活から避難経路や避難場所の確認を行うなど、万が一への備えを行っていただくようお願いいたします。

□ : 宇土市公共下水道処理計画区域
■ : 浸水実績箇所

