

参 考 資 料

参考 1. 主な被災状況

- (1) 平成 28 年 熊本地震による主な被災状況
- (2) 平成 28 年 6 月 20 日 21 日の豪雨災害（熊本地震関連）による主な被災状況

参考 2. 主な聴取意見や住民アンケート結果

参考1. 主な被災状況

(1) 平成28年 熊本地震による主な被災状況

	項目	単位	件数	地区	内容	被災状況位置図 NO. ※1	
人的被害	死者	人	10	-		-	
	負傷者	重傷者	人	24	-		-
		軽傷者	人	18	-		-
住家被害	総数	棟	6,207	-	平成30年3月末現在	-	
	うち全壊	棟	116	-	〃	-	
	うち大規模半壊・半壊	棟	1,750	-	〃	-	
	うち一部損壊	棟	4,341	-	〃	-	
	市営住宅	箇所	9	宇土地区	・入地団地(1棟1階のピロティ柱ほか破損。危険なため18世帯退去。集会所建具・壁破損, 給水管の破損, 外構・道路の破損)	1	
					・新町団地(給水管破損, 雨水堅配管抜け等)	2	
					・袋内団地(堅桶接続部抜け落ち, 集会所スロープ基礎破損, 給水管破損等)	3	
					・南段原団地(プロパン庫集合装置破損, 給水管の破損, 外構の破損等)	4	
					・旭団地(スロープ・外構の破損, 給水管の破損, 外構・道路の破損, 高架タンクからの漏水等)	5	
					・駅前団地(舗装の破損)	6	
・築籠団地(屋根瓦の破損)					7		
花園地区				・境目団地(屋上防水シート破損)	8		
網田地区				・西原団地(給水管の破損, ガラス割れ等)	9		
公共施設等	道路・橋梁	箇所	77 ※2	-	・道路の沈下, 舗装陥没, 橋脚破損(中央線), 路面・天井破損等(宇土駅自由通路)等	-	
	河川・水路	箇所	7 ※2	-	・船場川(護岸崩壊, 築堤破損) 大坪川(護岸崩壊) 飯塚川(護岸崩壊)等	-	
	農業用施設						
	排水機場	箇所	5	走漏地区	・走漏南排水機場(敷地内舗装の補修)	10	
				緑川地区	・新開排水機場(敷地内舗装の補修)	11	
				網津地区	・住吉排水機場(場内ポンプ故障, 窓ガラス破損)	12	
					・直築排水機場(敷地内舗装の補修)	13	
					・網津第2排水機場(2号原水ポンプ故障, 常用空気槽故障等)	14	
	農免道路	路線	3	轟地区	・南部農免道路(全線的な舗装の補修)	15	
				走漏地区	・南走農免道路(L字擁壁と舗装の補修)	16	
				緑川・走漏地区	・北部農免道路(舗装の段差解消・全線的な舗装の補修)	17	
	水路	箇所	3	走漏地区	・走漏水路(ブロック積開き)	18	
					・平木地区水路(ブロック積のずれ)	19	
				網田地区	・網田新地水路(擁壁の傾き)	20	
	ため池	箇所	2	花園地区	・花園ため池(築堤にクラック)	21	
				・上古閑ため池(斜桶のコンクリート巻き立て)	22		
公共施設							
庁舎等	棟	2	宇土地区	・本庁舎(4階部分が損壊, 倒壊の危険あり。警戒区域設定)	23		
			網津地区	・網津支所(建物損害により立ち入り禁止)	24		
福祉関連施設	棟	5	宇土地区	・老人福祉センター(屋根, 外壁, 窓の破損等)	25		
				・宇土市児童センター(外壁, ピロティ床面ひび割れ)	26		
				・宇土小学校学童クラブ(外壁破損, タイル破損)	27		
			網津地区	・健康福祉館(あじさいの湯)(浴槽等漏水, 乗り入れ口舗装の補修等)	28		
			網田地区	・長浜福祉館(玄関タイル剥がれ, テラス及び手洗いのクラック, 擁壁のずれ)	29		


※1 (別紙)被災状況位置図参照
 ※2 災害復旧事業箇所数

	項目	単位	件数	地区	内容	被災状況位置図
						NO. ※1
公共施設等	文化関連施設	箇所	9	宇土地区	・市民会館(大ホール天井部の損壊。会議室ガラス・壁面に亀裂あり)	30
					・旧高月邸(表門破損, 土壁落下, 瓦多数落下。雨漏りの危険性あり)	31
					・船場橋(欄干落下, 壁石のはらみ, 輪石損壊)	32
				花園地区	・松山文化財保管庫(棟瓦ずれ, 多数落下。雨漏りの危険性あり)	33
					轟地区	・宇土城跡 西岡台(北側法面が亀裂。土砂崩れの危険性あり)
				・大太鼓収蔵館(瓦落下, 井戸覆屋・トイレ棟瓦落下)		35
				緑川地区	・天神山古墳(前方部の一部が土砂崩れ)	36
				網田地区	・網田焼窯跡(覆屋の柱支柱数本落下)	37
					・網田焼の里資料館(展示品資料管の漆喰壁数か所落下, 中園邸主屋の傾き)	38
	生涯教育関連施設	棟	4	宇土地区	・中央公民館(外壁が大きく剥落する危険性あり。内壁の亀裂・崩落も見られる。)	39
					・中央公民館分館(窓ガラスにゆがみ, 亀裂)	40
				花園地区	・花園地区公民館(玄関ポーチ, 側溝, 排水管の破損, 舗装路面の亀裂)	41
				網津地区	・網津公民館(瓦屋根全体のずれ, 柱の傾斜)	42
	学校関連施設	箇所	1	花園地区	・花園小学校(渡り廊下の損傷, エレベーター棟のアルミ枠破損等)	43
	スポーツ関連施設	棟	14	宇土地区	・宇土市武道館(天井崩落, ガラス割れ, 壁に亀裂, 床損傷等)	44
					・宇土市民体育館(研修棟トイレ・更衣室タイル剥がれ及び壁に亀裂, ステージ上壁剥がれ・横窓ガラス割れ・倉庫扉破損・天井の一部破損, 床損傷。消火栓配管に漏水あり)	45
					・宇土市運動公園グラウンド(プレハブ倉庫ガラス割れ)	46
					・宇土市民プール(プール周囲ひび割れ)	47
				花園地区	・宇土市スポーツセンター(管理棟瓦崩落, 体育館壁亀裂, 柱の上のコンクリート剥がれ, プレースの脱落)	48
					・立岡総合グラウンド(トイレ漏水)	49
				轟地区	・轟地区トレーニングセンター(窓枠石膏の破損)	50
					・轟地区グラウンド(ナイター設備異常)	51
				走潟地区	・走潟地区体育館(床タイルひび割れ)	52
				緑川地区	・緑川地区トレーニングセンター(玄関軒下の天井一部剥がれ, 事務室雨漏りによるクロス剥がれ, 倉庫の雨漏り)	53
					・緑川地区グラウンド(トイレ壁ひび割れ)	54
				網津地区	・網津地区多目的研修会施設(トイレタイル剥がれ, 倉庫外の階段ひび割れ, 調理室の壁にひび割れ多数, 基礎部分周囲に隙間, フェンス基礎の流れ, 玄関支柱基礎割れ, トイレ漏水, 周囲地盤沈下)	55
				網田地区	・網田地区トレーニングセンター(外構ひび割れ, 壁の石膏等の落下)	56
				上水道	戸	13,000
	件	63	-		・漏水, タンク損壊	-
	下水道	件	10	-	・下水管路及び処理場施設損壊	-

主な通行止め

地区	路線名	箇所	被災状況図 NO. ※1
宇土地区	中央線	田中会館～宇土シティモールまでの陸橋	1
	綾織・柳町線	宇土シティモール西側の線路沿いの側道	2
	浦田1号線	宇土市役所裏の市道	3
	宇土駅自由通路線	エレベーター使用中止	4
	国道57号線	宇土市松原	5
	県道 川尻宇土線	宇土市本町	6
花園地区	上古関3号線	上古関下堤	7
轟地区	宮庄1号線	太鼓収蔵館先	8
網津地区	住吉灯台線	住吉自然公園の周りの市道	9
網田地区	宮の後・日焼線	網田地区田平公民館北側	10

【1】宇土地区



(★1) 宇土市役所裏市民駐車場は仮設庁舎、宇土終末処理場グラウンドは、仮設住宅として使用しています。

(★2) 宇土市武道館、中央公民館分館、老人福祉センターについては、被災したため平成29年度に指定を解除しています。


凡例

【被害状況】


- 1 : 施設関連の被災
- 1 : 道路関連の被災 (通行止め)

【避難場所(地震)】

- : 第1次避難場所
- : 第2次避難場所





【2】花園地区



(★1) 境目児童公園は、仮設住宅として使用しています。
 (★2) 宇土市スポーツセンターについては、被災したため平成29年度に指定を解除しています。

【3】轟地区




凡例

【被害状況】


- 1 : 施設関連の被災
- 1 : 道路関連の被災 (通行止め)

【避難場所(地震)】

- : 第1次避難場所
- : 第2次避難場所




【4】走潟地区





- 凡例
- 【被害状況】
- 1 : 施設関連の被災
 - ① : 道路関連の被災 (通行止め)
- 【避難場所(地震)】
- : 第1次避難場所
 - : 第2次避難場所





【5】緑川地区



- 凡例
- 【被害状況】
- 1: 施設関連の被災
 - ①: 道路関連の被災 (通行止め)
- 【避難場所(地震)】
- : 第1次避難場所
 - : 第2次避難場所




【6】網津地区



凡例	
【被害状況】	
1	施設関連の被災
1	道路関連の被災 (通行止め)
【避難場所(地震)】	
●	第1次避難場所
●	第2次避難場所

【7】網田地区



凡例

【被害状況】

- 1 : 施設関連の被災
- 1 : 道路関連の被災 (通行止め)

【避難場所(地震)】

- : 第1次避難場所
- : 第2次避難場所